



Badensee Oedt in A-Traun

Ausgangslage:

- 10 ha / Tiefe bis 7m • Grundwasser gespeist
- bis 3.000 Badegäste täglich
- nur Orientierungstauchen, wegen schlechter Sichttiefe
- Verschlammung
- starkes Pflanzenwachstum • zeitweise Badeverbot





Maßnahmen:

1996 Beginn der Sanierungsmaßnahme PLOCHER- Produkten und biokatalysatoren

Ergebnis:

Schlammabbau/ Pflanzenreduzierung kein Badeverbot mehr!



... natürlich mit

